

Štětec plochý WoodStar 80mm

» Ostatní » Aplikční pomůcky, nářadí » Štětce » Plochý » Lazury



Kód produktu	580-302
EAN	4013307718369

Excelentní PROFI štětec pro aplikace olejů a syntetických lazur, nejvyšší stupeň TOP kvalita

Cena bez DPH	149 Kč
Cena s DPH	180 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:	10,00 ks
-------------------------------	----------

Štětec plochý WoodStar 80mm

» Ostatní » Aplikční pomůcky, nářadí » Štětce » Plochý » Lazury

Popis

WoodStar Štětec na olejové lazury TOP (nejvyšší) profesionální kvality.

PARAMETRY:

- kombinace štětín (syntetická vlákna na obvodu a čínská štětina v jádře)
- až o 30 % zvýšený plošný výkon štětce, díky přidání unikátního zásobníku na barvu
- ergonomické 3K držadlo (pogumované)
- háček pro zavěšení na plechovku s barvou
- zděř/objímka z nerezové oceli
- šířka štětce 40mm
- tloušťka štětce 15mm
- nominální délka štětín 60mm

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Vhodný pro nanášení terasových olejů, impregnačních olejů, mořidel, olejových lazur, zkrátka všude, kde je kladen důraz na vysokou estetickou úpravu povrchu a rovnoměrné rozložení nátěrové hmoty.

Doporučení k údržbě nářadí:

Tento štětec je velmi kvalitní a může sloužit dlouhá léta. Je však třeba se o něj také postarat, aby byl při příštím použití ve stejně dobré kondici, jako nový štětec. Proto je třeba štětec po práci důkladně vyčistit. Doporučujeme použití speciálního prostředku PENSELIPESU (čistič štětců), který zajistí vyčištění štětce až po objímku. Postup je následující:

Štětec po práci vyčistěte od volných zbytků olejového nátěru např. papírovou utěrkou nebo hadrem. Hadry a papíry odkládejte do bezpečných kovových nádob, nebo plastových pytlů, které lze následně uzavřít a zabránit přístupu vzduchu (hadry a papíry nasáklé oleji představují riziko samovznícení).

Následně do štětín nalijte malé množství čističe štětců (Pensselipesu) a trošičku vody. Je dobré, když je voda teplá, nebo alespoň vlažná. Dobře mněte prsty štětiny štětce. Následně dobře propláchněte čistou vodou. Akci můžete ještě jednou pro jistotu zopakovat. Potom štětec otřepete od vody, zavěste např. na háček tak, aby zbytky vody mohly vytéci ze štětín. Štětiny štětce by tedy měly směřovat k zemi, aby veškerá voda s případnými zbytky čističe vytekla ven ze štětce a neusazovala se v objímce štětce. Takto udržíte štětec ve výborné kondici i několik let.